

Формат	Зона	Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Сборочные единицы		
2	2Б	01	ДМ 18 – 01	Скоба	1	
				Детали		
1	2Б	02	ДМ 18 – 02	Рукоятка	1	
1	2Б	03	ДМ 18 – 03	Шайба	2	
1	2Б	04	ДМ 18 – 04	Винт	1	
1	2Б	05	ДМ 18 – 05	Колодка	1	
				Стандартные изделия		
	2Б	06		Штифт цил. ЧГХ30 ГОСТ 3128-60	2	

Кафедра деталей машин				ДМ 18-00			
Группа №				Струбцина	Задание	Масса	Масштаб
Чертил	Иванов				18	—	1:1
Провер	Петров				Лист 1	Листов 1	
Принял	Петров				ЛПИ		

ф-т